

UAT Municipiul Vatra Dornei
Direcția de Producere, Transport și Distribuție Energie termică (DPTDET)
Vatra Dornei
Str. M. Eminescu, 17
Tel: 0230 375229/0230 375517, fax 0230 375170
e-mail : primaria@vatra-dornei.ro , dadp@vatra-dornei.ro

ANUNT(radio..ziar...)

În urma procedurilor efectuate de către serviciul DPTDET-Primăria Vatra Dornei pentru începerea furnizării agentului termic către beneficiari s-au constatat o serie de disfuncționalități în funcționarea Punctelor Termice și a Modulelor Termice **cauzate de către beneficiari**:

- *Goliri repetate și de volum mare a circuitelor secundare de energie termică din blocurile cu module termice sau din circuitul secundar al punctelor termice.* Cauzele acestor goliri de sistem sunt folosirea robinetelor montate pe calorifere în loc de aerisitoarele normale și legale pentru un circuit termic închis și lipsa etanșităților sistemului de încălzire din subsolul blocurilor sau pe coloanele verticale ale imobilelor;
- *Ne închiderea boilerelor montate în imobile (montate defectuos, fara robineti sau supape de sens) ce au întârziat pornirea apei calde menajera în unele zone din oras.* Nu s-a putut livra ACM datorită acestor boiler care blocau circuitul normal de ACM din module și puncte termice.
- *Goliri repetate a sistemul termic secundar din blocuri, care au dus la defectarea unui numar mare de pompe de recirculare din modulele termice;* Prin aerisiri repetate și de volum sau goliri de circuit neautorizate de către furnizor.
- *Operarea neautorizata a modulelor termice din scarile de bloc;*

Din motivele arătate mai sus, începând cu data de **09 decembrie 2019** se va forma o **comisie de control a Primăriei Vatra Dornei și a Serviciului DPTDET Vatra Dornei împreună cu reprezentanți ai asociațiilor de proprietari**(unde este cazul), care va face controale inopinate la toți beneficiarii de energie termică în sistem centralizat. **Se vor verifica:**

- instalatiile termice interioare în blocuri și apartamente privind existența pierderilor de agent termic secundar;
- modul de montare a aparatelor de contorizare apă caldă și rece;
- existența aerisitoarelor pe fiecare calorifer din imobil (și nu robineti montați în locul acestora)
- etanșitatea sistemului de încălzire;
- cazuri de operare neautorizate a modulelor termice și a golirilor de sistem necauzate de către furnizor.


În consecință, serviciul de furnizare a agentului termic-apă caldă menajera va fi **întrerupt** pentru **penru cei care nu au aerisitoare montate pe calorifere** iar pierderile de apă la nivel de bransament (scara bloc, scări bloc) se vor imputa acestora.

În cazul în care golirea de sistem termic secundar neautorizată și operarea neautorizată a unui modul termic **cauzează defectarea pompei de recirculare**, sistemul de furnizare a agentului termic va fi **întrerupt pînă la achiziționarea, de către beneficiarii de energie termică de la acel bransament sau plata către furnizorul de energie termică a contravalorii pompei de recirculare și a manoperei aferente.**

Va mulțumim pentru înțelegere!

Intocmit, Codrin Ardelean

Primar
Bonches Ilie



Director DPTDET
ing. Sorin Fador